Návod k instalaci
Vodící lopatky k sekačce Einhell GE-HM 18/38 Li

Tyto pokyny mají za cíl pomoci při lepení vodících lopatek na výstupní klapku ke koši sekačky a jsou uvedeny ve formě textu a obrázků. Přejeme hodně úspěchů při instalaci.

- Nejprve je nutné odstranit výstupní klapku válcové sekačky. Výstupní klapka je připevněna pouze dvěma malými křížovými šrouby na boku výstupní klapky, mimo kryt.
- Jakmile jsou šrouby uvolněny, můžete odšroubovat a sejmout klapku ze dvou dalších vnitřních „upevňovacích výstupků“.
- Nyní klapku (uvnitř) hrubě vyčistěte. Nejlepší je použít studený čisticí prostředek nebo mýdlo v kombinaci s teplou vodou a hadříkem.
- Poté se doporučujeme povrchy, rohy a hrany znovu pečlivě očistit teplou mýdlovou vodou a kartáčem.

Obrázek 1: Výpustní klapka po hrubém předčištění

Obrázek 2: Výsuvná klapka po čištění kartáčem a mýdlovou vodou



- Po důkladném očištění lze nebo je třeba vysušit vypouštěcí klapku. Nyní lze připravit lepicí plochy nebo je mírně zdrsnit. Nejlepší je použít jemný brusný papír P240 nebo Scotch-Brite.

- Stačí na povrchy označené písmenem X, podélně a na lepicí povrchy žeber.

- Také mírně zdrsněte lepicí povrchy žeber a dobře je očistěte nebo odmastěte.

- Po zdrsnění plastu se povrchy snadno čistí a před zahájením lepení se navíc odmašťují!

- Nyní lze ploutve správně umístit na vyhazovací klapku. Jedna ze tří ploutví je zrcadlově otočená. Viz obrázek níže!

- Správnou polohu lepicí plochy pro jednotlivé ploutve můžete vidět na obrázku označeném písmenem X nebo na obrázku níže.

- Na obrázku níže můžete vidět nanášení lepidla na ploutev. V případě potřeby můžete použít větší množství lepidla, než je vidět na obrázku.

- Po nanesení lepidla můžete přilepit správnou ploutev a dobře ji přitlačit po dobu asi 3–5 minut. Po 3–5 minutách by slepení mělo být znatelné. Čas tuhnutí je uveden na zadní straně obalu nebo v přiložených informacích podle výrobce lepidla.

- Po úspěšném přilepení 3 ploutví k vyhazovací klapce by vše mělo vypadat jako na fotografii níže.

- Podle pokynů výrobce lepidla je konečná pevnost dosažena po 24 hodinách. Nechte vypouštěcí klapku po tuto dobu v klidu a teprve poté ji znovu nainstalujte nebo namontujte na vaši válcovou sekačku.

Nyní jste dokončili lepení a po dosažení konečné pevnosti lepidla můžete znovu sestavit vyhazovací klapku.

Přejeme vám zábavu při sečení trávníku s vytuněným výkonem vaší sekačky.

Specifikace výrobce UHU HART KUNSTSTOFF

UHU HART KUNSTSTOFF je čiré speciální lepidlo pro lepení všech běžných tvrdých plastů, jako jsou ABS, akrylové sklo, plexisklo a tvrdé PVC, také v kombinaci se dřevem, papírem, kovem, sklem a keramikou.

Teplotní odolnost od -30 °C do +90 °C.

Odolné vůči vodě, oleji a zředěným kyselinám a zásadám.

Materiály

Lepidla PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, PMMA, CN, CAB, PC, také v kombinaci s fenolovými pryskyřicemi (Bakelite®), melaminovými pryskyřicemi (Formica®) a polyesterem GRP. Nevhodné pro polystyren®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silikon.

Práce

Dobře očistěte lepené povrchy (suché, bez prachu a mastnoty). V případě porézních nebo drsných povrchů naneste tenkou vrstvu na jednu stranu. Okamžitě spojte lepené části a zafixujte je. U tvrdých, uzavřených povrchů nechte 3–4 minuty zaschnout, naneste další vrstvu na druhou stranu, spojte a krátce zafixujte. Na tenkostěnné plastové povrchy nanášejte pouze velmi tenkou vrstvu!